



Rapport d'enquête technique intermédiaire

Échouement du pétrolier-ravitailleur TRESTA STAR le 3 février 2022, à proximité de la Pointe du Tremblet (La Réunion)

Navire

- Nom : TRESTA STAR
- N° OMI : 9869629
- Pavillon : Maurice
- Longueur hors-tout : 74 m
- Propulsion : 2 x 447 kW



Résumé

Dans la matinée du 3 février 2022, alors que le cyclone intense Batsirai commence à s'éloigner de l'île Maurice et passera au plus près de l'île de La Réunion dans la nuit suivante, le pétrolier-ravitailleur Tresta Star, 74 mètres, pavillon mauricien, se signale en détresse. Emporté par la tempête, le navire ne contrôle plus sa route.

Aucun moyen de remorquage ou de secours n'a pu être mobilisé dans des délais permettant une intervention qui, au regard des conditions météorologiques, aurait été périlleuse. L'île de La Réunion est alors en alerte rouge cyclonique.

Dans la soirée, le navire s'échoue sur le site du Tremblet, sur une ancienne coulée de lave, dans le sud-est de l'île de La Réunion.

Les pompiers réussirent, de nuit et dans le mauvais temps, une évacuation par tyrolienne de l'équipage.

Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs du BEAmer se sont rendus à bord et ont conduit des entretiens avec les marins, des responsables de la compagnie, le commandant de port de Port-Louis et les autorités administratives françaises.

Les conclusions sur les circonstances et les causes de l'événement seront rendues publiques lors de la publication du rapport final.