

## Rapport d'enquête technique intermédiaire

Conformément à l'article R1621-37 du code des transports<sup>1</sup>

### Chavirement du remorqueur SAINT BERNARD survenu le 17 avril 2023 sur l'Adour dans le port de Bayonne

#### Navire

➤ Nom du navire	:	SAINT BERNARD
➤ Immatriculation	:	BA 922705
➤ Longueur hors-tout (L)	:	16 m
➤ Largeur hors-tout (B)	:	5,6 m
➤ Propulsion	:	660 kW
➤ Année de construction	:	2005

#### Résumé

Dans la fin d'après-midi du lundi 17 avril 2023, la pilotine / remorqueur SAINT BERNARD assiste en « flèche arrière » la manœuvre d'entrée dans le port de Bayonne du vraquier de 150 m ELENA (pavillon portugais). Lors de cette manœuvre, tiré par la remorque, le SAINT BERNARD se met à gîter fortement sur bâbord puis chavire. Echoué sur la berge, les sauveteurs réussissent à extraire les deux marins prisonniers de la coque retournée.



#### Information sur l'avancement du rapport

Le rapport définitif complet incluant, en particulier, le descriptif de l'accident, son analyse et les conclusions du BEAmer, sera rendu public dans quelques semaines.

---

<sup>1</sup> Lorsque pour des raisons liées à l'enquête le rapport ne peut être produit dans les douze mois après l'événement de mer.